

受検者の皆様へ

スピードメーター検査時に検査ローラーが降下する前に車両を前進させ、ヘッドライトテストに接触する事故が発生しました。



スピードメーター検査前には、次の2点を確認！！

- ・ 前輪停止位置に前輪タイヤが止まっていること
- ・ 検査ローラー（黄色）が降下していること



良い例



悪い例



検査中にアクセルを踏んで前進する場合は、**直ちに検査を中断し、検査職員へ申し出ください。**



軽自動車検査協会
Light Motor Vehicle Inspection Organization