⚠検査場内で事故が多発しています⚠



リフト通過時に片寄り、脱輪。



サイドスリップ検査時に白線に気を取られ、前方の車両に追突。



ハンドル操作を誤り機器に接触。



スピード申告スイッチをドアに挟み込んでいることを失念し、申告スイッチが破損。

- 確実な車両の操作
- 車両の位置の把握
- 慌てずにゆっくり進む

令和7年度10月末26件
令和8年度10月末31件

事故防止へのご協力よろしくお願いします

軽自動車検査協会
Light Motor Vehicle Inspection Organization